

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n.

Rilasciato -cial  
Scadenzazinzazi

## Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via San Siro civ. 3/12 scala B

Proprietà: Pittaluga Davide Piero Paolo

Anno di costruzione: 1971

Zona Climatica: D

Superficie utile  $A_U$  [ $m^2$ ]:

Volume lordo  $V$  [ $m^3$ ]: 236.47

Rapporto di forma  $S/V$  [ $m^{-1}$ ]: 0.35

## IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Santa Margherita Ligure


Mappale: 131

Sezione:

Foglio: 6


Sub: 24

## Prestazione energetica globale




Valore Attuale: 172.19 kWh/m<sup>2</sup>anno  
Valore Raggiungibile: 141.76 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Benefici Ambientali



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.67 t/anno



Potenziale di riduzione CO<sub>2</sub> ottenibile con interventi migliorativi: 1.25 t/anno